



PressInfo.

2017. június

Új Spies Hecker szett a könnyű fényszóró-javításhoz

A tompa, besárgult fényszórók megnövelhetik a balesetek bekövetkezésének kockázatát, és mindeddig csak egy megoldás létezett – a cseréjük. De most a Spies Hecker bemutat egy gazdaságos és időtakarékos megoldást, amely megfelel mind a műhelyek mind pedig az autótulajdonosok elvárásainak. Az új Headlight Repair Kit (fényszóró-javító készlet) új életet ad a fényszórónak.



Headlight Repair Kit

A modern fényszórók lencségei általában már nem üvegből, hanem polikarbonátból készülnek, és sokféle hatásnak kell ellenállniuk: só és kőfelverődés csakúgy, mint az autósokban használt vegyszerek károsító hatása; mindezek kedvezőtlen hatással vannak a lencse felületére, mialatt a napfény és az időjárás viszontagságai is megteszik a magukét a műanyag előregítésével és besárgításával.

Csiszolás és festés a lencsék makulátlan állapotának visszaállításához

“Mostanáig, ha egy fényszóró megkopott vagy előregedett, csak a csere volt az egyetlen lehetőség.” mondja Evgeny Khmelev, a vezető oktatója az Európa, Közel-Kelet és Afrika régióban. “Ha a fényszórók súlyosan megsérültek, repedtek, kilyukadtak, mély karcok vannak rajtuk, akkor a probléma megoldására még mindig nincs más mód. De a Spies Hecker Headlight Repair Kit mostantól gyakorlati kozmetikai megoldást nyújt a felületi sérülések javítására, amelyek sokkal gyakoribbak.”

Spies Hecker – simply closer.



AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND



PressInfo.

A fényszóró javítása az autón

A szett nagyon egyszerű. Az első lépés a fényszóró tisztítása Spies Hecker Silicone Remover 7080-nal, majd jön a csiszolás a megadott fokozatokkal, durvától a nagyon finomig. A következő lépés a vízbázisú Permahyd 1K Headlight Primer 4018 felvitele, amely kifejezetten erre a felhasználásra lett kifejlesztve. Tejszerű réteget képez a lencsén, és 20°C-os szobahőmérsékleten kb. 40 perc alatt megszárad. Ezután a Permacron 2K Clear Coat 8018-at kell felvinni. Újra átlátszóvá varázsolja a fényszóró lencséjét, és 60°C-os tárgyhőmérsékleten félóra, szobahőmérsékleten 1 éjszaka alatt megszárad. Ami kifejezetten előnyös a műhelyek számára az az, hogy a fényszórót nem kell kibontani a karosszériából, a műhely egy jól szellőző helyén elvégezhető a javítás úgy, hogy a fényszóró az autón marad.

Három összetevő, könnyen kezelhető szóróflakonokban

Az összes termék időtakarékos Spies Hecker szóróflakonban van a professzionális felhasználáshoz, és egy praktikus táskában kerülnek leszállításra. A szett tartalma: 400ml Permahyd Silicone Remover 7080 spray, 250ml Permahyd 1K Headlight Primer 4018 spray és 2x250ml Permacron 2K Clear Coat 8018. A szett tartalmaz egy részletes és könnyen követhető használati útmutatót is. A sprayk utánrendelhetők.

Rendelési cikkszámok:

20163 Spies Hecker Headlight Repair Kit

1967 Permacron 2K Clear Coat 8018 250ML

20165 Permahyd 1K Headlight Primer 4018 250ML

20166 PERMAHYD SILICONE REMOVER 7080 400ML

Kiegészítő ügyfélközpontú szolgáltatás

“A Headlight Repair Kit egy könnyen használható megoldás, amelynek nagyon sok műhelyben fognak örülni, mivel olyan vonzó kiegészítő szolgáltatást tudnak nyújtani, amely kielégíti az ügyfelek igényeit.” mondja Khmelev. “A fényszóró-javítás nem csak, hogy gazdaságosabb a komplett cserénél, de gyorsabb is, mivel nem kell várni az alkatrész beérkezésére.”

Spies Hecker – simply closer.



AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND



PressInfo.

Figyelembe kell venni az országspecifikus szabályozásokat a fényszóró-javításra vonatkozóan. Az érdeklődő műhelyek további információkat kaphatnak a Spies Hecker Headlight Repair Kit-ről a kereskedelmi képviselőinktől vagy a www.spieshecker.com oldalon.

2017. június 29.

Üdvözlettel,

Gaál Péter
kereskedelmi igazgató
gaalpeter@ardcolor.hu
06-30-927-4802

Lanczki Miklós
műszaki vezető
miklos.lanczki@ardcolor.hu
06-70-370-5188

Spies Hecker – simply closer.

